

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «СБ-ФЕНИКС»

А.В. Попов



М.П.





**Отчет о проведении обследования приборов освещения МЖД,
паркинга.**

от 25.11.2025г

ПО АДРЕСУ: г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д.11, к.2

Паркинг, приборы освещения.




«Светильник люминесцентный» РЕ 2*36 ЛПП 02-2*36-901		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	
Анализ:	Достигнут предельный срок службы систем пуска и электро-питания ламп, неисправен дроссель, прозрачные элементы рассеивателей имеют повреждения и помутнения, на корпусах светильников присутствуют следы механических воздействий, очаги коррозии, светильники морально и технически устарели, ремонт не целесообразен, требуется замена приборов освещения	







Приборы освещения,подъезды 1-3. Автоматика управления и защиты.

«Светильник люминесцентный» ЛПО46-18-604 УХЛ 4		
Начальная стадия дефекта	Устранить в ходе капитального ремонта	
Развитый дефект	Устранить в ходе капитального ремонта	X
Аварийный дефект	Устранить немедленно	

Анализ:	Достигнут предельный срок службы системы пуска и электро-питания ламп, неисправен дроссель прозрачные элементы рассеивателей имеют повреждения и помутнения, на корпусах светильников присутствуют следы механических воздействий, очаги коррозии. светильники морально и технически устарели, ремонт не целесообразен, требуется замена приборов освещения. Автоматика управления и защиты «аварийного освещения» требует модернизации и частичной замены.	
---------	--	--





Нормативная документация:

ГОСТ Р 54359-2015 Приборы осветительные.

ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное.

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ).

Приложение: Дефектные ведомости.